Poste de travail de soudage à portique robotisé

Fiche technique indicative

Soudage

Paramètre	Valeur indicative
Axes synchronisés	9
Déplacement X effectif standard	13,500 mm
Déplacement Y/Z efficace	2,400 / 1,500 mm
Enveloppe maximale de référence de la pièce	13,500 × 3,500 × 2,000 mm

La configuration finale figure dans le devis Feixing.